

## Türkçe

### Orion-Tr DC-DC konvertörler, yalıtımsız

1. Serin, kuru ve havalandırılan bir alan seçin.
2. İlk olarak "eksi" besleme kablosunu Orion'un eksi terminallerinden birine bağlayın. İki eksi terminal birbirlerine bağlıdır. Eksi bağlantının kötü yapılmasının çıkış aşırı voltajına neden olabileceğini lütfen unutmayın.
3. Kalan kabloları bağlayın.  
(Orion-Tr 24/12-5: girişte harici 5A sigorta gerekir)  
Orion kullanıma hazırdır.



Orion-Tr 24/12-5



Orion-Tr 24/12-20